

SERVICE BULLETIN


Dato: 4. november 1999

Nr. 18


Forbedret trisse til EG rackkran

På enkelte rackkraner nr. 340009 til GL 541 on-line fremkaldere har det vist sig, at trissen i toppen af rackkranen kan køre fast. For at afhjælpe dette har vi fremstillet en nylon PA6 styreblok. Denne styreblok skal ikke køre rundt, idet wiren blot skal glide i sporet på styreblokken. Styreblokken har fået nummer 305075 og kan leveres uden beregning til rackkraner leveret før den 14. oktober 1999.

Se illustration for montagevejledning.




Fjern alle skruer i dækpladen på begge sider



Den nye nylon PA6 styreblok

Fjern skruerne på begge sider og afmonter rullen og afstandsstag.



Monter den nye nylon PA6 styreblok med de medfølgende skruer.