

SERVICE BULLETIN

Datum: x. Mai 2000

Nr. 21

1. Hinzufügung zu Servicebulletin Nr. 19.
2. Änderungen auf GL Prozessoren.

1. Hinzufügung zu Servicebulletin Nr. 19.

Laut Servicebulletin Nr. 19 sind neue Gasfedern auf GL 291 On-Line Scantext Futuro und GL 541 On-Line Scantext Apollo eingeführt. Diese Gasfedern sollen den Arbeitsgang erleichtern und die Sicherheit erhöhen, wenn man mit der Brücke arbeitet.

Laut unserem Bulletin Nr. 19 sollen Sie dieselbe Art.Nr. für beide Prozessoren verwenden. Die Nrn. sind jetzt wie folgt geändert:

GL 291 On-Line Scantext Futuro: Art.Nr. 454626 – Gasfeder Kit
GL 541 On-Line Scantext Apollo: Art.Nr. 454226 – Gasfeder Kit



Der neue Gasfeder



Beschlag auf den Prozessor muss laut o.a. montiert werden

2. Änderungen auf GL Prozessoren.

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Änderungen auf alle GL Prozessoren vorgenommen sind:

- Der Hauptanschlusskasten auf der Seite des Prozessors ist entfernt worden.
- Neue Hauptanschlusskasten ist auf der Pumpebrücke plaziert.
- Die Leitungen von der Trocknersektion sind direkt mit der Relaisplatine verbunden.
- Beide Trocknerteile (unten und oben) arbeiten parallel und nur im Process-Mode.



Altes Modell



Neues Modell