

SERVICEBULLETIN

Datum: 23. April 2001

No. 26

Höhere Trocknerkapazität

In einzelnen Fällen haben Kunden mit einem Hope EG 1141 Prozessor leider feuchte Film erlebt, primär in der rechten Seite des Films im Verhältnis zu dem Ausgang des Prozessor.

Das ist am öftesten darauf zurückzuführen, dass der Prozessor die gewünschte Trocknertemperatur nicht erreichte. Echo Graphic hat deshalb einen grösseren 3 kW Heizkörper für die Trocknersektion entwickelt, der die Leistung mit etwa 50% erhöht. Dieser neue Heizkörper ist besonders effektiv in Verbindung mit der Aufwärmung einer kalten Trocknersektion, beispielsweise von einer Stand-by Trocknertemperatur unter 30°C.

Ein Modifikationskit mit der Art.Nr. 305188 enthält diesen neuen 3 kW Heizkörper.

Das Kit kann ohne Berechnung für alle EG 1141 Prozessoren bestellt werden, die unter Garantie sind und die das obengenannte Symptom gezeigt haben. Bei Bestellung bitten wir Sie, uns die Serienr. des Prozessors mitzuteilen.

In einzelnen Fällen sind auch Fehler auf die Thermosicherung auf Hope EG 751, EG 900, EG 901 und EG 1141 Prozessoren mit 2 kW Heizkörpern festgestellt gewesen. Die Thermosicherung schaltet ganz aus und schaltet erst nach einer gewissen Abkühlung wieder ein. Der Heizkörper auf diese Prozessoren sollte deshalb auch ausgewechselt werden.

Echo Graphic bietet für diese Prozessoren dasselbe Modifikationskit Nr. 305188 an.

Dieses Angebot gilt 12 Monate vom Installationsdatum und das Kit kann für alle Hope EG 751, EG 900, EG 901 und EG 1141 Prozessoren, die das obengenannte Symptom gezeigt, ohne Berechnung bestellt werden. Bei Bestellung bitten wir Sie, uns die Serienr. des Prozessor mitzuteilen.

Hope EG 751, EG 900, EG 901 und EG 1141 Prozessoren, die nach April 2001 geliefert sind, sind mit einem 3 kW Heizkörper versehen.

Bitte bestellen Sie das Modifikationskit bei:

Echo Graphic A/S

Tel. Nr.: +45 9857 1955

Fax Nr.: +45 9857 1591

E-mail: info@echographic.dk