

SERVICEBULLETIN

Datum: 19 August 2002

Nr. 32

Elektronik für GL und GLP Prozessoren.

Im Jahre 2000 führte Echo Graphic unsere neue Generation von Prozessoren ein: die EG, EP und EGP Modelle. Diese Generation von Prozessoren hat unser Sortiment von GL und GLP Prozessoren ersetzt, die nicht mehr produziert werden.

Der Übergang hat zur Folge, dass einzelne elektronische Teile nicht mehr produziert werden, u.a. die originale Mutterplatine für GL und GLP Prozessoren, die On-Line mit den folgenden Belichtern arbeiten: Dolev 250/Dolev 450/Dolev 4press/Dolev 800, Herkules, Apollo und Signasetter. Bei Auswechslung muss diese Mutterplatine durch Nr. 454578 Mutterplatine Combi Master ersetzt werden, die schon in Combi Prozessoren und in EG 750 Prozessoren mit analoger Elektronik verwendet wird. In Verbindung mit der Auswechslung ist es notwendig, einzelne Einsteckbrücken einzustellen, wie es auch notwendig sein kann, eine Einsteckplatine auszuwechseln.

Auf unsere Homepage www.echographic.dk/service/bullet.htm finden Sie eine Übersicht über alle neuen Konfigurationen mit dieser Mutterplatine. Die Übersicht finden Sie zusammen mit die englishen version von disem Bulletin.

Es gibt keine Änderung in der Mikroprozessorsteuerung, die in On-Line Prozessoren für Esko Graphics (Purup-Eskofot und Barco) und einzelnen Off-Line Prozessoren verwendet werden.

Servicebulletin und neue Celis Software direkt via E-Mail

Falls Sie wünschen, Servicebulletins und/oder neue Freigaben von Celis Software Versionen via E-Mail zu erhalten, bitten wir Sie, uns eine E-Mail an Service@echographic.dk mit den folgenden Informationen zu senden:

Name, Firma und Interessenbereiche (Bulletins und/oder Software Information).